







ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE CARTAGENA DE INDIAS
ETAPA DE DIAGNÓSTICO



DEGRADACIÓN DEL SUELO POR
EROSIÓN DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS

LEYENDA		
DEGRADACIÓN DEL SUELO POR EROSIÓN		
Zonificación Ambiental	Hectareas	%
Erosión Severa	3.376,14 ha	6%
Erosión Moderada	9.718,4 ha	17,2%
Erosión Ligera	22.472,5 ha	39,8%
Sin Evidencia de Erosión	10.986,21 ha	19,5%
Sin Suelo con Cuerpos de Agua	188,34 ha	17,2%
Sin Suelo en Zonas Urbanas	9.718,43 ha	0,33%
Total	56.460,02 ha	100%

CONVENCIONES	
HIDROGRAFÍA	TRANSPORTE
Drenaje permanente	VÍAS URBANAS
Drenaje intermitente	Arterial
Manglares	Callejón Estrecho
Ciénaga	Complementaria
Laguna	Local/Servicio
Canal Doble	Nacional
Piscina	VÍAS RURALES
ADMINISTRATIVO	Camino, Sendero
Limite Departamental	Servicio
Limites Municipales	Via Tipo 1
Limite Continental	Via Tipo 2
Limite Insular	Via Tipo 3
Zona en Conflicto Limitrofe	Via Tipo 4
Limite de Corregimientos	Via Tipo 5
Perimetro Urbano	Via Tipo 6
Centros Poblados	Vías urbanas
	RELIEVE
	Curva de nivel

INFORMACIÓN DE REFERENCIA


Sistema Proyección: Transversal de Mercator
Datum: MAGNA-SIRGAS
Elipsoide: GRS80
Origen: Único Nacional
Origen - Latitud: 4°N
Origen - Longitud: 73°W
Falso Este: 5.000.000
Falso Norte: 2.000.000
Unidades: Metros
Factor de escala: 0.9992

FUENTES CARTOGRÁFICAS:

Fuente Básica: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Escala 1:25.000 (2017)


Fuente Temática: Determinantes ambientales de Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE., 2020

ESCALA DE TRABAJO: 1:25.000	ESCALA DE IMPRESIÓN: 1:85.000
---------------------------------------	---



ARCHIVO:
D-A-13-22 Degradación del suelo por erosión

NÚMERO DE MAPA:
D-A-13-22



FECHA DE ELABORACIÓN:
19/08/2025

ELABORÓ:
Centro de Estudios Territoriales - Secretaría de Planeación Distrital

REVISÓ:

APROBÓ: